


PROHIBICIÓN



RECOMENDACIÓN



Temperatura de trabajo
de -40°C a 100°C



Control de la eslinga,
antes de cada uso



Controlar el peso
de la carga



No unir eslingas,
sin accesorios homologados



Proteger las eslingas
de elementos cortantes



Atención cuando utilice
productos químicos



No tirar de la eslinga,
cuando la eslinga permanezca
presionada con la carga



NO eslingas con vueltas
NO eslingas con nudos



No puede permanecer personas
debajo de la carga,
mientras dure la maniobra



No utilizar una eslinga
DAÑADA



(Todas las informaciones
técnicas en la WEB)