

# PROHIBICIÓN



# RECOMENDACIÓN



Temperatura de trabajo de -40°C a 100°C



Control de la eslinga, antes de cada uso



Controlar el peso de la carga



No unir eslingas, sin accesorios homologados



Proteger las eslingas de elementos cortantes



Atención cuando utilize productos químicos



No tirar de la eslinga, cuando la eslinga permanezca presionada con la carga



NO eslingas con vueltas  
NO eslingas con nudos



No puede permanecer personas debajo de la carga, mientras dure la maniobra



No utilizar una eslinga DAÑADA



(Todas las informaciones técnicas en la WEB)